

Znak: In.7335.2.boisko.piłk.2014

Wyjaśnienie
do przedmiaru robót po korekcie
Modernizacja boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

W dziale 2. WARSTWY ODSĄCZAJĄCE..... w poz. 10 „Drenaż-podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospólki w gotowym suchym wykopie wykonana wraz z przygotowaniem kruszywa.” - jest 4 896,00 m³, a winno być 75,00 m³

Pozostałe elementy ujęte w dokumentacji projektowej nie ulegają zmianie.

Wójt Gminy

Marian Partyka