



**Uwagi:**

- w naroża taczyć szkło poprzez klejenie - klejem polimerowym
- na odcinkach prostych powyżej 2500 mm szkło taczyć ze sobą za pomocą profili aluminiowych typu "T" na przekładce gumowej